石垣修復について



- 1. 石垣修復詳細検討
- 2. 地質調査結果概要報告
- 3. 石垣解体修復範囲
- 4. 解体調査の実施要領

1. 石垣修復詳細検討

石垣調査

- 〇石垣調査
- 修復範囲石垣立面図作成完了
- 〇調査ボーリング

H26Bo2·4·5 完了

堀内調査 H26Bo1・3 は仮設工事に合

わせて実施予定

石垣修復方法の設計

- 〇仮設計画完了
- 〇解体設計完了

解析結果によっては、掘削範囲等の 変更があり得る。



第4回委員会協議



〇修復工法(従来伝統工法)


FEM・DDA 数値解析により耐震性が確保されない結果を得た場合は以下の点を考慮して補強工法を検討する。

- •経済性
- •施工性
- ・既存石材の利用度等



第5回委員会協議


2. 地質調査結果概要報告



現在の調査状況

- ①H26Bo2·4(試験孔)·5完了
- ②H26Bo1・3未調査(仮設工事にあわせて実施予定)


解析断面①地質想定図




地盤特性

- ①現況盛土材は、砂質土主体でN値=5~10程度である。強度特性は内部摩擦角φ=33~35°粘着力C=0KN/m³ 湿潤密度γ=18KN/m³ で盛土材としては普通土に相当する。
- ②石垣基礎地盤は粘性土層(盛土層?)及び砂質土層でN値5~10程度である。大きな地耐力は期待できないが 現況石垣は土台木基礎や十分な根入れ効果により支持されているものと想定される。

解析断面②地質想定図




解析断面③地質想定図




解析断面4地質想定図

H26Bo-2







3. 石垣解体修復範囲



石垣解体位置図 S=1:200



石垣解体範囲 約342.4mg



②東側雁木部分 A=34.4×1.118=38.5m


③南側北面 A=87.2×1.077=93.9㎡



①天守台側西面 A=17.8×1.166=20.8㎡



④櫓台西面 A=19.0×1.118=21.2㎡ ⑤櫓台南面 A=61.0×1.044=63.7㎡



天守台側南面



⑥櫓台雁木 A=15㎡






9 枡形南面 A=5.9×1.044=6.2㎡




⑦南側西面 A=71.3×1.166=83.1㎡



解析断面①([断面)




解析断面②: 仮設横断N0.5





掘削勾配N=1:0.6:(掘削後放置期間が 長期であり、砂質土の場合の最緩勾配 を適用)。

小段幅: 石垣背面盛土の施工性を考慮 し3.0m程度とする。



解析断面③:櫓台断面方向





4. 石垣解体実施要領

石垣解体実施要領(案): 唐津城石垣再築事業HP引用

1. 発掘調査 一部調査済

工事前に事前の発掘調査を 行い遺構の記録保存を行い ます。



2. 石垣清掃

石垣の解体前に、築石表面 の除草などを行い、洗浄機で 洗浄します。



3. 解体・修復範囲の縄張り

石垣清掃後、解体・修復範 囲に沿って紐をはり、解体修 復範囲を明示します。



石垣解体実施要領(案): 唐津城石垣再築事業HP引用 4. 番付

築石および間詰石の表面に 水平器を用いて水平にガム テープをはり、マジックで石 材1個ごとに番号を付けま す。



5. 線引

水平・垂直方向に50cm間隔 で格子状に線引きし、復元時 の目安とするため1m間隔で 築石に墨打ちを行い、立面 写真を撮影します。



6. 合わせマーキング

築石および主な間詰石に解体前に合わせ状況をマーキングし、復元時に隣接する石材との位置関係の目安とします。



7. 写真撮影 事前調査により立面図作成済

ここまでの石垣を撮影し、修 復時の資料とします。

石垣解体実施要領(案): 唐津城石垣再築事業HP引用

8. 足場架設

石垣解体全面に足場を架設 します。



9. 石垣解体

上段から1段ごとに背面を掘削し、裏込石の再利用の可否を選別しながら除去した後に、1石毎にクレーンで吊り、築石を取り外します。また、石垣解体と並行して、裏の栗石や盛土の文化財調査も行います。



10. 解体時調査

クレーンで築石を吊ったまま 合わせ状況、介石・裏込石 の状況を確認し、記録しま す。



石垣解体実施要領(案): 唐津城石垣再築事業HP引用

11. 背面図化

1段毎に、上空より写真撮影を行い、背面の状況を図化します。



12. 石材調査

解体した築石は仮置場に移動後、寸法・石質・加工状況などを調査記録し、順番に並べます。



