




江端川流域の現状と浸水対策メニュー



地区名	浸水対策メニュー
江端町周辺	・江端川の改修(河道拡幅、河道掘削、水門設置) ・流入小河川の改修(堤防高上げ) ・江端町内対策の実施(内水排除ポンプの増強・区域内水田の将来計画)
新開町	江端川の改修(兩岸堤防高上げ)
半田町	・間古毛川の浚渫 ・既設農業排水路の活用 ・水田貯留等
徳光町	・太田江川の浚渫 ・太田江川の改修(河床掘削、堤防高上げ) ・水田貯留等



浸水原因のイメージ

江端町周辺

- 集中豪雨の発生
- 日野川水位の上昇
- 江端川水門閉鎖
- 江端川水位下がらない
- 地区内水路及び流入小河川の排水能力低下
- 堤内地浸水
- 内水被害

**新開町
徳光町
半田町**

- 集中豪雨の発生
- 河川・排水路の流量増加
- 河川・排水路からの溢水
- 堤内地浸水
- 溢水被害
- 江端川
太田江川
間古毛川



流域面積	46.37km ²
河川延長	江端川河川諸元
	江端川 : 12.10km
	朝六川 : 8.56km
	高橋川 : 3.25km

凡例

- 改修済区間
- 整備計画改修区間
- 改修未定区間
- 準用河川
- 普通河川
- 排水路
- 流域界
- 下水道排水区
- H16.10.20 浸水実績
- 宅地浸水常襲地区
- 短期対策
- 中期対策
- 水田貯留等の候補地

