



枯れたそばを覆う雑草群 坂井市丸岡町 9月10日



雑草処理を行ったあとの圃場 坂井市丸岡町 9月21日



大宮能登林道 事業主体旧美山町



アスファルト部は通常の林道路面



倒木が林道を塞ぐ



林道路面は石で覆われる



河川護岸と林道に隙間



アスファルトが崩壊