


水質モニタリング調査の結果について（令和5年度第1回）

- 1 処分場内の浸出水（処理前）の水質（：2か所）
排水基準を超える値は検出されませんでした。
- 2 処分場内の保有水（処理前）の水質（：7か所）
BOD（生物化学的酸素要求量）、SS（浮遊物質）、全窒素の3項目が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。
- 3 放流水の水質（：1か所）
排水基準を超える値は検出されませんでした。
- 4 周縁地下水の水質（：3か所）
年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 5 周辺環境の河川水（木の芽川）の水質（：3か所）
年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 6 周辺環境の北陸トンネル出口の水質（：1か所）
年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 7 周辺環境の下流域地下水の水質（：5か所）
年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。