

大雪に関する部局長会議（第9回）

日時：平成23年2月3日（木）

18時～

場所：県庁10階 総合防災センター

次第

1 開会

2 議題

(1) 現在の状況および今後の対応について

(2) その他

積雪深の状況(2月3日16時現在)

観測所名	最大積雪深		現在の積雪深	最大積雪深との差
	積雪(cm)	観測日時		
福井	119	1月31日10時	78	-41
武生	116	1月31日11時	77	-39
大野	187	2月 1日6時	149	-38
九頭竜	251	1月30日20時	191	-60
今庄	244	1月31日21時	195	-49
敦賀	78	1月31日14時	31	-47
小浜	65	1月31日10時	53	-12

福井県内積雪情報一覧(2月3日 16時現在)

No	路線名	観測点名	積雪深	積雪差	気温	No	路線名	観測点名	積雪深	積雪差	気温		
福井	1	国道416号	福井市砂子坂	25cm	0cm	8.4℃	三国	1	牛ノ谷停車場線	あわら市名泉郷	104cm	0cm	8.4℃
	2	国道416号	永平寺町山王	117cm	0cm	4.3℃		2	三国停車場桜谷線	三国町錦	13cm	0cm	9.1℃
	3	上一光大丹生線	福井市上一光	212cm	0cm	4.3℃		3	三国丸岡停車場線	坂井町宮領	64cm	0cm	10.0℃
	4	測上志比口線	福井市城東	54cm	0cm	9.0℃		4	国道364号	丸岡町上竹田	161cm	0cm	2.3℃
	5	篠尾勝山線	美山町皿谷	210cm	1cm	0.8℃	奥越	1	大野勝山線	大野市南六呂師	222cm	2cm	5.3℃
丹南	1	小曾原武生線	越前市上太田	71cm	0cm	7.0℃		2	国道157号	大野市友江	151cm	0cm	5.0℃
	2	武生米ノ線	越前市千合谷	133cm	1cm	2.2℃		3	国道158号	大野市下山	216cm	2cm	3.2℃
	3	国道365号	南越前町今庄	198cm	0cm	3.0℃		4	国道157号	勝山市北谷町谷	334cm	0cm	3.6℃
	4	広野大門線	南越前町広野	244cm	0cm	2.0℃		5	勝山丸岡線	勝山市滝波町	156cm	0cm	5.5℃
	5	武生美山線	越前市粟田部	66cm	1cm	7.3℃		6	国道158号	大野市東市布	152cm	0cm	2.7℃
	6	国道476号	池田町谷口	179cm	1cm	2.4℃	鯖江丹生	1	県別所朝日線	福井市西別所町	142cm	0cm	3.1℃
小浜	1	舞鶴野原港線	高浜町山中	80cm	0cm	7.5℃		2	国道417号	越前町気比庄	92cm	3cm	7.3℃
	2	東小浜線	小浜市遠敷	49cm	1cm	11.2℃		3	国道365号	越前町織田	79cm	0cm	8.3℃
	3	小浜綾部線	大飯町川上	39cm	0cm	5.2℃		4	福井今立線	鯖江市上戸の口	136cm	0cm	4.1℃
	4	岡田深谷線	小浜市上田	45cm	1cm	3.8℃		5	国道417号	鯖江市西山	78cm	0cm	9.8℃
	5	国道303号	若狭町熊川	128cm	0cm	3.2℃	敦賀	1	敦賀美浜線	敦賀市中央町	40cm	0cm	8.8℃
	6	国道162号	おおい町名田庄納田終	70cm	0cm	3.3℃		2	松屋河原市線	美浜町新庄	78cm	0cm	4.7℃
						3		敦賀柳ヶ瀬線	敦賀市刀根	138cm	0cm	3.1℃	
						4		国道476号	敦賀市新保	203cm	1cm	5.7℃	

※積雪差は15時から16時までの積雪深の変化量です

大雪の対応状況について

1 被害状況（人的・物的被害）（1/30～2/3 15:00 現在）

発生時期	人的被害(人)				住家被害(棟)						非住家被害(棟)			
	死者	負傷者		計	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	計	全壊	半壊	一部 損壊	計
		重傷	軽傷											
1/30(日)		1	3	4					5	5				0
1/31(月)		1	5	6	2					2	5	2		7
2/1(火)	1	1	2	4			1			1	4	4		8
2/2(水)			1	1		1				1	2	1		3
計	1	3	11	15	2	1	1	0	5	9	11	7	0	18

2 道路の状況（2/3）

- ・道路等の除雪状況（別紙資料のとおり）

3 鉄道等の運行状況（2/3）

路線名		運行状況
J R	北陸本線	平常運行
	小浜線	平常運行
	越美北線	福井～越前大野間 平常運行 越前大野～九頭竜湖間 終日運休（代行輸送） 除雪作業のため2/4-2/10 まで越前大野～九頭竜湖間を運休（大型バス代行）
えちぜん鉄道		平常運行 除雪作業のため、2/4 9:00-17:00 山王～勝山駅間を運休（バス代行）
福井鉄道		平常運行

4 屋根雪下ろし、雪かきの対応状況（2/3）

- （別紙資料のとおり）

5 農林水産業被害の状況（2/3）

- ・農業被害 施設被害：棟数：111（倒壊105、破損6）
面積：20,224㎡ 被害額合計：102,209千円
- ・漁業被害 敦賀市杉津漁船3隻転覆 被害額：1,250千円
- ・林業被害 大野市七板特用林産施設半壊 被害額：3,000千円

6 学校関係部局の状況（2/3）

<公立学校>

- ・臨時休校：なし
- ・始業時間の変更（始業時間繰り下げ）：なし

<私立学校>

- ・臨時休校：かつやま子どもの村小中学校…2月4日（金）まで休校

7 観光に関する状況

- ・県外マスコミ等への観光誘客PR活動の強化
- ・県外での出向宣伝の実施
- ・ふるさと納税の呼びかけ

屋根雪下ろしの対応状況

福井市	・実施しない
敦賀市	・実施しない
大野市	・実施しない
勝山市	・実施しない
鯖江市	・実施しない
越前市	・実施しない
坂井市	・実施しない
永平寺町	・実施しない
池田町	・実施しない
南越前町	<ul style="list-style-type: none"> ・1/29、30: 今庄10区(栄、旭除く)で一斉屋根雪降ろし ・1/31～2/5: 排雪作業
越前町	<ul style="list-style-type: none"> ・2/3、4に織田地区で一斉屋根雪降ろしと排雪を実施 ・朝日地区、宮崎地区では道路の拡幅等を実施。今後の状況で屋根雪降ろしを実施するか検討。
若狭町	・1/25～2/2に熊川地区で一斉屋雪下ろしを実施。

市町の除雪状況

対象は、市町道(市街地内)
達成率は概ねの数字である

平成23年2月3日 17時現在

市町名	除雪対象路線	除雪達成率 (%)	その他
福井市	幹線道路	95	最重点除雪路線は圧雪除去終了 緊急確保路線は圧雪除去おおむね終了 歩道除雪の必要箇所は2/4方完了予定
	その他道路	70	
	歩道除雪	60	
敦賀市	幹線道路	100	
	その他道路	80	
	歩道除雪	65	
小浜市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
大野市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	80	
勝山市	幹線道路	90	
	その他道路	75	
	歩道除雪	55	
鯖江市	幹線道路	100	
	その他道路	95	
	歩道除雪	50	
あわら市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
越前市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
坂井市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	60	

市町名	除雪対象路線	除雪達成率 (%)	その他
永平寺町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	70	
池田町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
南越前町	幹線道路	80	旧今庄市街地内の幹線道路の排雪を県と連携し重点実施予定
	その他道路	35	
	歩道除雪	50	
越前町	幹線道路	100	
	その他道路	90	
	歩道除雪	80	
美浜町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
高浜町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
おおい町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
若狭町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	

※歩道除雪は学校周辺500m内の通学路、病院周辺
幹線道路(幹線市町村道)の除雪達成率:2車線を確保し、圧雪除去済の率
その他道路の除雪達成率:1車線確保済の率

市町	現在問題になっていること	左記に対する具体的な解決のための要望	対応	県管理道路除雪進捗率	主な路線
福井市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪):70% 車道(圧雪除去):100% 歩道:95%	・福井加賀線 ・吉野福井線
永平寺町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪):70% 車道(圧雪除去):100% 歩道:70%	・国道364号 ・国道416号
坂井市	①交通渋滞の解消	①交差点および右折レーンのある区間の車道の拡幅	①拡幅除雪・右折レーンの除雪を実施中 (1月31日～)	車道(拡幅除雪):90% 車道(圧雪除去):100% 歩道:97%	・福井金津線 ・芦原丸岡線
あわら市	①交通渋滞の解消	①交差点および右折レーンのある区間の車道の拡幅	①拡幅除雪・右折レーンの除雪を実施中 (1月31日～)	車道(拡幅除雪):90% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	・丸岡川西線 ・春江丸岡線
大野市	①塵根雪が危険な状況の箇所が多数ある。	①現地を確認し、県管理道路で通行規制を行う必要がある場合は、バリアード設置などをお願いしたい。	①早急に所有者を確認するよう市に依頼中 (2月2日)	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	・国道157号 ・国道158号
勝山市	①塵根雪が危険な状況の箇所が多数ある。	①現地を確認し、県管理道路で通行規制を行う必要がある場合は、バリアード設置などをお願いしたい。	①早急に所有者を確認するよう市に依頼中 (2月2日)	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	・国道416号 ・勝山丸岡線
越前市	①凍結防止剤の在庫が逼迫している。	①凍結防止剤の対応をしてほしい	①別の業者、購入先等を紹介する	車道(拡幅除雪):75% 車道(圧雪除去):90% 歩道:70%	・福井朝日武生線 ・福井鯖江線
南越前町	①除雪機械が不足している	①今庄地区・湯尾地区で除雪資機材を運してほしい	①除雪資機材の応援	車道(拡幅除雪):60% 車道(圧雪除去):60% 歩道:20%	・国道365号 ・国道305号
池田町	①塵根から下ろした雪で県道が狭い	①拡幅除雪および圧雪除去を実施してほしい	①拡幅除雪・圧雪除去を実施中 (1月31日～)	車道(拡幅除雪):50% 車道(圧雪除去):50% 歩道:1%	・国道417号 ・武生美山線
鯖江市	①石切橋の雪捨て場に行くのに浮き橋の前後の幅員が狭い。	①石切橋の傍雪場にアクセスする浮き橋の前後の幅員が狭い。	①幅幅を指示し、2月2日対応済	車道(拡幅除雪):98% 車道(圧雪除去):100% 歩道:60%	・国道417号 ・鯖江糠田線
越前町	①寺朝日線において、朝日～岩間までの区間の幅員が狭い。 ②今回の雪は、人力による歩道除雪が困難な状態になっている	①拡幅除雪を実施してほしい ②計画区間の歩道除雪を優先してほしい	①拡幅除雪を実施中 (1月31日～) ②計画区間の歩道除雪を優先する	車道(拡幅除雪):98% 車道(圧雪除去):100% 歩道:60%	・国道305号 ・福井朝日武生線
敦賀市	①路面が圧雪になっている。 ②交差点部の除雪が十分にできていない。 ③凍結防止剤の散布車が不足している。 ④病院へのアクセスルート確保 ⑤除雪車が不足している	①拡幅圧雪除去作業中であるが、6日(日)くらいまでかかる。 ②交差点は市道側へも少し余裕に除雪してほしい。 ③凍結防止剤の散布車を貸してほしい。 ④敦賀病院と金山病院へのルートを重点的に除雪してほしい。 ⑤除雪車を応援してほしい	①拡幅・圧雪除去を実施中 (1月31日～) ②対応する ③凍結防止剤の散布を応援する ④2月2日対応済 ⑤小浜土木の応援も得て除雪中	車道(拡幅除雪):90% 車道(圧雪除去):95% 歩道:35%	・国道476号 ・敦賀美山線
美浜町	①圧雪を除去した雪が、民家の前にあり運んで取れない	①家の前の大きな雪堆を除去してほしい。	①2月2日対応済	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:80%	・佐田竹波敦賀線 ・松尾河原市線
若狭町	①県管理道路、町道との交差点部で見にくい箇所がある	①県が拡幅除雪をする際に連結を買い、協力して交差点部の除雪を行いたい	①2月2日対応済	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	・国道162号 ・常神三方線
小浜市	①県管理の歩道は除雪済みだが、市管理の歩道で除雪できていないところがある。	特になし	-	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	・国道162号 ・小浜上中線
おおい町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	・国道162号 ・小浜線部線
高浜町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	・富海中津海線 ・坂本高浜線

雪崩れパトロールの状況

土木名	主な路線	対応状況
福井	国道158号 他	・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
三国	国道364号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・国道364号で大きな雪庇確認 (坂井市丸岡町山竹田)2月2日17時処理済 ・2月3日13:00～ <u>丸岡川西線 通行止</u> (2月3日13時に雪崩れが発生したため) ・その他の路線は、 雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
奥越	国道158号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>国道158号で小規模雪崩れ発生</u> 2月3日06時 (大野市東勝原)2月3日07時処理済 ・その他の路線は、 雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
丹南	国道365号 他	・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
鯖丹	国道417号 他	・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
敦賀	国道476号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・2月2日17:00～ <u>今庄杉津線 通行止</u> (雪崩れの恐れがあるため) ・その他の路線は 雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
小浜	国道162号 国道303号 他	・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない

※斜面の雪面に亀裂や小規模な雪庇が確認されているが、雪崩れ柵との間に余裕があるため、パトロールにて継続して変化状況を確認していく。