

大雪に関する連絡室会議

日時：平成23年2月5日（土）

18時00分～

場所：県庁10階 総合防災センター

次第

1 開会

2 議題

(1) 現在の状況および今後の対応について

(2) その他

大雪の対応状況について

1 被害状況 (人的・物的被害) (1/30~2/5)

発生時期	人的被害(人)			住家被害(棟)						非住家被害(棟)				
	死者	負傷者		計	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	計	全壊	半壊	一部 損壊	計
		重傷	軽傷											
1/30(日)		1	3	4					5	5				0
1/31(月)		1	5	6	2					2	5	2		7
2/1(火)	1	1	2	4			1			1	4	4		8
2/2(水)			1	1		1	1			2	2	1		3
2/3(木)											2			2
2/4(金)											1			1
計	1	3	11	15	2	1	2	0	5	10	14	7	0	21

2 道路の状況 (2/5)

・道路等の除雪状況 (別紙資料のとおり)

3 鉄道等の運行状況 (2/5)

路線名		運行状況
J R	北陸本線	平常運行
	小浜線	平常運行
	越美北線	福井~越前大野間 平常運行 越前大野~九頭竜湖間 2/10まで終日運休(代行運転)
えちぜん鉄道		平常運行
福井鉄道		平常運行

4 農業・漁業被害の状況 (2/5)

・農業被害 施設被害：棟数：113 (倒壊107、破損6)
面積：20,194㎡ 被害額合計：103,259千円

・漁業被害 敦賀市杉津漁船3隻転覆 被害額：1,250千円

・林業被害 大野市七板特用林産施設半壊 被害額：3,000千円

県道関連

平成23年2月5日 16時現在

市 町	現在問題になっていること	左記に対する具体的な解決のための要望	対応	県管理道路除雪進捗率	主な路線
福井市	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):90% 車道(圧雪除去):100% 歩道:95%	・福井・鯖江線 ・吉野福井線
永平寺町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):92% 車道(圧雪除去):100% 歩道:90%	・国道364号
坂井市	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
あわら市	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
大野市	①屋根雪が危険な状況の箇所が多数ある。	①現地を確認し、県管理道路で通行規制を行う必要がある場合は、バリケード設置などをお願いしたい。	①所有者の確認を市に依頼(2/2) 事象があった場合はバリケード等対応する	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
勝山市	①屋根雪が危険な状況の箇所が多数ある。	①現地を確認し、県管理道路で通行規制を行う必要がある場合は、バリケード設置などをお願いしたい。	①所有者の確認を市に依頼(2/2) 事象があった場合はバリケード等対応する	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
越前市	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:90%	・国道476号
南越前町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:80%	・国道417号
池田町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:—%	・国道417号
鯖江市	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:90%	・鯖江美山線
越前町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:90%	・国道417号
敦賀市	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):98% 車道(圧雪除去):100% 歩道:99%	・津内嶺林線
美浜町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
若狭町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
小浜市	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
おおい町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	
高浜町	特になし	特になし	—	車道(拡幅除雪):100% 車道(圧雪除去):100% 歩道:100%	

市町の除雪状況

対象は、市町道
達成率は概ねの数字である

平成23年2月5日 16時現在

市町名	除雪対象路線	除雪達成率 (%)	その他
福井市	幹線道路	100	・生活道路の拡幅、圧雪除去を実施 ・夜間で松本通りを含む拡幅、排雪を実施予定
	その他道路	97	
	歩道除雪	95	
敦賀市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	90	
小浜市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
大野市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	95	
勝山市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	90	
鯖江市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	90	
あわら市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
越前市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
坂井市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	

市町名	除雪対象路線	除雪達成率 (%)	その他
永平寺町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
池田町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
南越前町	幹線道路	90	・旧宿場町の幹線道路は開通した。 ・月曜から生活道路の除雪を再開。
	その他道路	50	
	歩道除雪	60	
越前町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	90	
美浜町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
高浜町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
おおい町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
若狭町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	

※歩道除雪は学校周辺500m内の通学路、病院周辺
幹線道路(幹線市町村道)の除雪達成率:2車線を確保し、圧雪除去済の率
その他道路の除雪達成率:1車線以上確保済の率

道路の雪崩パトロールの状況

土木名	主な路線	対応状況
福井	国道158号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・国道364号(永平寺町荒谷)で小規模な落雪を確認 ⇒2月5日 除去完了9:00 ・その他の路線:雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
三国	国道364号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
奥越	国道158号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・国道158号(大野市葛ヶ原)で雪崩れ発生(2月4日) ⇒2月5日9:00~全面通行止めで落石防護フェンスの除去作業(12:00終了) ・小規模な落雪を確認(3箇所) ⇒随時、委託業者が除去作業実施 ・その他の路線:雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
丹南	国道365号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・国道476号(池田町持越)で土砂崩れ発生 ⇒2月5日10:00~全面通行止めで土砂除去作業(17:00作業終了)通行規制は継続 ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
鯖丹	国道417号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
敦賀	国道476号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
小浜	国道162号 他	<ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない

※ 斜面の雪面に亀裂や小規模な雪庇が確認されているが、雪崩れ柵との間に余裕がある等、道路まで到達しないと考えられる箇所は、パトロールを継続して状況変化を確認していく。