

報道機関 各位

平成23年 2月9日
安全環境部危機対策・防災課
坪川・河崎
直通：0776-20-0307、0308
内線：2170、2171

大雪の対応状況について

みだしのことについて、別紙のとおり情報提供いたします。

大雪の対応状況について

1 被害状況（人的・物的被害）

発生時期	人的被害(人)				住家被害(棟)						非住家被害(棟)		
	死者	負傷者		計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	全壊	半壊	計
		重傷	軽傷										
1/30(日)		1	3	4					5	5			0
1/31(月)		1	5	6	2		<u>1</u>			<u>3</u>	5	3	8
2/ 1(火)	1	1	2	4			2			2	4	4	8
2/ 2(水)			1	1		1	<u>2</u>			<u>3</u>	2	1	3
2/ 3(木)											4	1	5
2/ 4(金)											2	2	4
2/ 5(土)	1	1		2							1	1	2
2/ 6(日)		1		1								1	1
2/ 7(月)							<u>1</u>			<u>1</u>	2		2
2/ 8(火)			<u>1</u>	<u>1</u>							<u>1</u>		<u>1</u>
小計	2	5	<u>12</u>	<u>19</u>	2	1	<u>6</u>	0	5	<u>14</u>	<u>21</u>	13	<u>34</u>
~1/29(土)	5	19	23	47	0	0	4	1	1	6	4	1	5
合計	7	24	35	66	2	1	10	1	6	20	25	14	39

※昨日報告した数値より過日分の件数が増加していますが、市町の調査により追加で報告されたためです

2 道路および雪崩の状況

- ・道路等の除雪状況、雪崩パトロールの状況（別紙資料のとおり）

3 鉄道の運休状況

- ・JR越美北線：越前大野～九頭竜湖駅間 2/10 まで終日運休(代行運転)
- ・えちぜん鉄道：勝山永平寺線 山王駅～勝山駅間 2/10 9:00～17:00 除雪作業のため運休（代行運転）

4 農林水産業被害の状況（変更なし）

- ・農業被害 施設被害：棟数：123（倒壊117、破損6）
面積：22,525㎡ 被害額：113,654千円
 - ・漁業被害 敦賀市杉津漁船3隻転覆 被害額：1,250千円
 - ・林業被害 大野市七板特用林産施設半壊1棟
若狭町熊川(特用林産施設ハウス)一部破損1棟 被害額：3,500千円
面積：250㎡
- 計：118,404千円

5 除雪ボランティアの状況（2月9日13時現在）

- ・登録者数 個人：181名 団体14
- ・対応件数：141件
- ・延べ活動人数：343名

※変更箇所は下線部分

県道関連

平成23年2月9日15時現在

市 町	現在問題になっていること	左記に対する具体的な解決のための要望	対応	県管理道路除雪進捗率	主な路線
菟井市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
永平寺町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
坂井市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
あわら市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
大野市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
勝山市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
越前市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
南越前町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	-国道365号、湯尾小前 (2/8完了)
池田町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
鯖江市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
越前町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
敦賀市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
美浜町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
若狹町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
小浜市	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
おおい町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	
高浜町	特になし	特になし	-	車道(拡幅除雪) 100% 車道(圧雪除去) 100% 歩道 100%	

市町の除雪状況

対象は、市町道
達成率は概ねの数字である

市町名	除雪対象路線	除雪達成率 (%)	その他
福井市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
敦賀市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
小浜市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
大野市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
勝山市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
鯖江市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
あわら市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
越前市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
坂井市	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	

平成23年2月9日 15時現在

市町名	除雪対象路線	除雪達成率 (%)	その他
永平寺町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
池田町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
南越前町	幹線道路	100	
	その他道路	72	・今庄市街地内の生活道路(狭小幅)の除雪を実施中
	歩道除雪	100	・2月20日完了予定
越前町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
美浜町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
高浜町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
おおい町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	
若狭町	幹線道路	100	
	その他道路	100	
	歩道除雪	100	

※歩道除雪は学校周辺500m内の通学路、病院周辺
幹線道路(幹線市町村道)の除雪達成率:2車線を確保し、圧雪除去済の率
その他道路の除雪達成率:1車線以上確保済、圧雪除去済の率

道路の雪崩パトロールの状況

土木名	主な路線	対応状況
福井	国道158号 他	<p>【主な重点区間】国道364号(福井市宇坂大谷～吉田郡永平寺町志比)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雪庇処理 国158号バイパス 福井市三万谷町～福井市奈良瀬町 2/9 15:15完了 通行止め解除 ・雪庇処理 国158号(旧道) 福井市奈良瀬町～福井市小和清水 2/9 9:00～通行止 ⇒ 2/11 17:00予定 迂回路:国158号バイパス
三国	国道364号 他	<p>【主な重点区間】国道364号(坂井市丸岡町上久米田)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
奥越	国道158号 他	<p>【主な重点区間】国道158号(大野市唯野、下打波、谷戸口、長野、大谷)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小規模落雪 国道158号 大野市上半原 2/8 11:30道路パトロールで落雪確認 ⇒ 12:00除雪完了 ・雪庇処理 国道157号 勝山市北谷町木根橋～東山 2/8 9:30～片側交互通行 ⇒ 2/9 17:00予定
丹南	国道365号 他	<p>【主な重点区間】国道365号(大門～板取)、国476号(燧～杣山俣)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雪庇処理 国道476号 南越前町小倉谷～南越前町杉谷 2/9 15:00 片側交互通行止め解除 ・雪庇処理 国道417号 越前市南坂下町～池田町板垣 2/8 15:00完了 通行止め解除 ・雪庇処理 国道476号 南越前町小倉谷～杉谷 2/8 日中～片側交互通行 ⇒ 2/9 17:00予定
鯖丹	国道417号 他	<p>【主な重点区間】県 徳光鯖江線(大正寺町付近)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
敦賀	国道476号 他	<p>【主な重点区間】国道476号(新保～葉原)、県 敦賀柳ヶ瀬線(刀根～麻生口)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない
小浜	国道162号 他	<p>【主な重点区間】国道162号(堀越峠付近)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雪崩に繋がる大きな雪庇は確認されていない

※ 斜面の雪面に亀裂や小規模な雪庇が確認されているが、雪崩れ柵との間に余裕がある等、道路まで到達しないと考えられる箇所は、パトロールを継続して状況変化を確認していく。