

福井駅周辺、城址周辺の現況



御廊下橋



城址と中央公園の一体感を妨げる盛土やパーキングメーター



ケヤキ並木のフェニックス通り



緑が少ない中央大通り



北の庄通り



凡例

- H4以降 (築20年以下)
- S57～H3 (築20年～30年)
- S47～S56 (築30年～40年)
- S46以前 (築40年以上)
- 耐震改修済み
- H24～H25年度中に取り壊し
- 低未利用地 (月極、時間貸し駐車場)
- 埋め立てられた堀



駅前から城址を望む



西口広場の現状



東口広場の現状



東大通り



アオツサ