別記

目　　録

物品番号：**第１号**

車　　名	：	川崎　除雪ドーザ
型　　式	：	８０Ｎ１
登録番号	：	福井００の２５０３
車台番号	：	８０Ｎ１―０３９８
型式指定番号	：	－
類別区分番号	：	－
年　　式	：	平成２年式
初度登録年月	：	平成２年１１月
車体の形状	：	ショベル・ローダ
長　　さ	：	８９０ｃｍ
幅	：	３７０ｃｍ
高　　さ	：	３５９ｃｍ
車両重量	：	１６０５０ｋｇ
排気量	：	７．４１リットル
原動機の型式	：	ＮＥ６
燃料の種類	：	軽油
乗車定員	：	２人
運転時間	：	―
走行距離	：	９８５４ｋｍ ※構内での移動などで、若干の差異が生じる場合がありますが、ご了承ください。
車　　検	：	令和８年１１月２７日満了 ※「福井県」の登録は抹消します。
故障個所	：	各所に老朽化・亀裂や腐食あり 製造メーカー撤退による部品の供給が限られる
問題点等		（こちらで現在把握しているものです。その他の事項は現物閲覧時にご確認願います。）

別記

目　　録

物品番号：**第２号**

車　　名	：	日野　凍結防止剤散布車
型　　式	：	ＢＤＧ－ＧＸ７ＪＧＷＡ
登録番号	：	福井８００は７７５
車台番号	：	ＧＸ７ＪＧＷＡ―１２１１３
型式指定番号	：	－
類別区分番号	：	－
年　　式	：	平成２１年式
初度登録年月	：	平成２１年１１月
車体の形状	：	道路作業車
長　　さ	：	６４８ｃｍ
幅	：	２２２ｃｍ
高　　さ	：	２７１ｃｍ
車両重量	：	５４２０ｋｇ
排気量	：	６．４リットル
原動機の型式	：	Ｊ０７Ｅ
燃料の種類	：	軽油
乗車定員	：	２人
運転時間	：	―
走行距離	：	１０６９７１ｋｍ ※構内での移動などで、若干の差異が生じる場合がありますが、ご了承ください。
車　　検	：	令和５年１１月１１日満了 ※「福井県」の登録は抹消します。
故障個所	：	エンジン周り油漏れ、クラッチ・バッテリー不良、ラジエーター破損、排気ガス漏れ、タイヤ劣化・摩耗、キャビン亀裂、車体・パイプ類に腐食有、孔食・穴あきのおそれあり、ディファレンシャル異常、シャーシの腐食
問題点等		（こちらで現在把握しているものです。その他の事項は現物閲覧時にご確認願います。）