

## 「平成18年7月豪雨」への県の取組みと被害状況等

### 1 大雨の状況

降り始め（15日14時）から26日15時までの雨量 265時間

勝山	613ミリ	福井市美山	550ミリ	三国	544ミリ
大野	517ミリ	福井	532ミリ	大野市九頭竜	505ミリ
南越前町今庄	427ミリ	小浜	340ミリ	おおい	339ミリ
敦賀	289ミリ				

### 2 市町の体制

(1) 災害対策本部の設置状況（設置順） 7市町（現在福井市のみ）

永平寺町	7月17日	7:00	(25日 19:00廃止)
越前市	18日	13:25	(26日 10:10廃止)
鯖江市	18日	18:00	(19日 15:30廃止、水防本部へ移行)
福井市	18日	20:30	～
越前町	18日	20:30	(19日 17:00廃止)
坂井市	18日	21:30	(19日 16:00廃止)
あわら市	18日	22:30	(23日 12:30廃止)

(2) その他の体制

勝山市	7月17日	5:45～	災害情報連絡室	(22日 9:30廃止)
大野市	17日	9:15～	水防本部	(22日 17:00廃止)
南越前町	18日	17:00～	災害情報連絡室	(19日 16:00廃止)
敦賀市	18日	18:00～	災害対策連絡室	(19日 13:00廃止)
鯖江市	19日	15:30～	水防本部	(25日 8:40廃止)

### 3 県の対応状況

(1) 災害対策本部の設置

7月18日 21:45 福井県災害対策本部設置

(2) 市町および消防本部に対し文書等で注意喚起

7月15日 大雨・洪水警報への注意喚起（4回、16:10、17:00、21:30、22:10）

16日 " (1回、23:20)

17日 " (1回、8:00)

各市町助役（副市長）に対し直接電話で今後の大雨に備えるよう要請

18日 大雨・洪水警報、土砂災害への注意喚起（2回、11:30、20:30）

災害時要援護者の避難支援に配慮するよう要請

自主避難に備えた避難所開設を市町に要請

市町に対し単独災害復旧事業債案件について指示

19日 土砂災害への警戒、関係機関等との連携強化、災害時要援護者避難支援を要請

20日 各市町助役（副市長）に対し直接電話で、土砂災害時の避難体制の整備を要請  
土砂災害等への注意喚起（2回、13:00、18:20）

23日 土砂災害、道路法面崩壊、落石等への注意喚起、住民に危険のおそれがある場合の迅速な避難情報伝達、避難者の健康や災害時要援護者への配慮を要請

(3) 災害対策本部会議等の開催状況

16日 13:00 大雨に関する担当者連絡会議開催  
17日 8:30 大雨対策担当課長連絡会議 (第1回)  
11:00 大雨対応に係る部局長連絡会議 (第1回)  
17:00 大雨対策担当課長連絡会議 (第2回)  
18日 8:30 大雨対応に係る部局長連絡会議 (第2回)  
17:00 大雨対策担当課長連絡会議 (第3回)  
18:45 大雨対応に係る部局長連絡会議 (第3回)  
21:45 災害対策本部会議 (第1回)  
19日 9:00 災害対策本部会議 (第2回)  
15:00 災害対策本部会議 (第3回)  
20日 20:00 災害対策本部会議 (第4回)  
21日 17:00 災害対策本部会議 (第5回)  
24日 9:45 災害対策本部会議 (第6回)

(4) 市町災害対策本部への県職員派遣

・市町災害対策本部に対し、県職員を派遣

18～19日 12名 (福井市、鯖江市、坂井市、あわら市、越前市、大野市に各2名)  
20～23日 3名 (福井市、あわら市、越前市に各1名)  
24日～26日 2名 (福井市、越前市に各1名)

(5) 自衛隊の派遣要請等

19日 自衛隊に対し災害派遣要請  
派遣人数 52名  
派遣期間 19日1:05～20:20

(6) 県民への呼びかけ等

18日 「農作物等対策相談窓口」を出先事務所7箇所に設置  
20日 朝刊で県民に対し土砂災害等へ備えるよう広報  
21日 ラジオ放送で大雨への警戒呼びかけを放送

4 大雨の被害および県の取組みについて

- (1) 人的被害 (別紙)
- (2) 住家被害等 (別紙)
- (3) 避難の状況 (別紙)
- 5 河川の対応状況 (別紙)
- 6 道路の対応状況 (別紙)
- 7 土砂災害の対応状況 (別紙)
- 8 農林関係の対応状況 (別紙)
- 9 公共交通機関の運行状況 (別紙)
- 10 ライフラインの状況 (別紙)
- 11 学校関係の対応状況 (別紙)

# 「平成18年7月豪雨」の被害の現況

( )は最大値

平成18年7月26日16時00分現在  
福井県災害対策本部

市町名	災対本部	人的被害				住家被害					非住家 (全壊・半壊)	
		死者	行方 不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物 棟	その他 棟
				重傷	軽傷	世帯	世帯	世帯	世帯	世帯		
福井市	18日 20:30	2				3	1	4				1
		中野2				中野2 恐神1	恐神1	志津ヶ丘 2、 中野2				中野のL Pガス庫1
		(2)	0			(3)	(1)	(4)	(3)	(185)		(1)
敦賀市												
大野市												
鯖江市	18日18:00 19日15:30 廃止											
あわら市	18日22:30 23日12:30 廃止									(4)		
越前市	18日 13:25 26日 10:10 廃止									(1)		
坂井市	18日21:30 19日16:00 廃止									(3)		
永平寺町	17日 7:00 25日19:00 廃止									(1)		
池田町												
南越前町												
越前町	18日20:30 19日17:00 廃止									(1)		
計		2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	1
		(2)	0	0	0	(3)	(1)	(4)	(3)	(195)	0	(1)

注) 床下浸水被害については、今後市町が調査した上で変更もありうる

( )は最大値

市町名	避難勧告			警戒区域設定に伴う避難		自主避難		避難準備情報		
	対象世帯数	対象人数	避難人数	世帯数	避難人数	世帯数	避難人数	対象世帯数	対象人数	避難人数
	世帯	人	人	世帯	人	世帯	人	世帯	人	人
福井市	11	42	42	3	6					
	鮎川2 恐神5 金屋町4	鮎川6 恐神19 金屋町17	鮎川6 恐神19 金屋町17	中野1丁目2 志津が丘2丁 目1	中野1丁目5 志津が丘2 丁目1					
	(3,256)	(9,604)	(316)	(3)	(6)	(42)	(84)	(4,139)	(12,064)	(24)
敦賀市										
						(3)	(9)			
大野市										
						(1)	(5)			
鯖江市										
						(2)	(4)	(389)	(1,284)	
あわら市										
	(10)	(21)	(4)							
越前市										
	(3,748)	(11,058)	(1,156)			(8)	(22)	(3,027)	(9,072)	
坂井市										
						(6)	(17)			
永平寺町	0	0	0							
	(3)	(5)	(5)							
池田町										
						(1)	(2)			
南越前町										
						(7)	(33)			
越前町										
						(18)	(39)	(1,510)	(5,529)	(49)
計	11	42	42	3	6	0	0	0	0	0
	(7,017)	(20,688)	(1,481)	(3)	(6)	(88)	(215)	(9,065)	(27,949)	(73)

# 「平成18年7月豪雨」の被害の状況(住民避難の状況)

平成18年7月26日  
16時00分現在  
福井県災害対策本部

市町名	地区名	世帯数	対象人数	避難人数	避難準備情報		避難準備情報	避難勧告	避難勧告解除	現在の避難先	備考(解除できない理由等)
					市町開設の避難所	公営住宅、親戚宅等					
福井市	鮎川町	2	6	6	0	6	—	18日 14:55		親戚宅等2世帯6名	土砂崩れのおそれあり
	西木田4丁目						18日 21:30 勧告切替	18日 23:25	19日 11:30		
	西木田5丁目										
	みのり3丁目										
	みのり4丁目										
	月見3丁目										
	月見4丁目										
	月見5丁目										
	下荒井町						18日 20:35 勧告切替	18日 24:00	19日 16:30		
	江端町										
	下筋田町										
	若杉2丁目						18日 21:00 19日 11:30 解除				
	若杉3丁目										
	加茂緑苑町										
	福2丁目										
	門前2丁目										
	大町西〔大町(供江)〕						18日 22:40 19日 16:30 解除				
	大町西〔大町(清水畑)〕										
	武周町						19日 02:00 19日 11:30 解除				
	二ツ矢町										
風尾町											
中野1丁目	2	5	5	0	5	—	20日 19:00	26日 16:00		26日16:00 新たに警戒区域を設定(2世帯5人、避難先:県営住宅)	
恐神	5	19	19	12	7	—	20日 19:00		安居公民館12名 親戚宅等7名	土砂崩れのおそれあり	
金屋町	4	17	17	8	9	—	20日 19:00		金屋町ふれあい会館8名 親戚宅等9名	土砂崩れのおそれあり	
志津が丘2丁目	1	1	1	0	1	—	20日 19:00	26日 16:00		26日16:00 新たに警戒区域を設定(1世帯1人、避難先:市営住宅)	
小計	14	48	48	20	28						
鯖江市	青武台						18日 18:05 19日 08:30 解除				
	鳥井町										
	下司町										
	熊田町										
	当田町										
	小計	0	0	0	0	0					
あわら市	吉崎						—	18日 23:00	23日 12:30		

市町名	地区名	世帯数	対象人数	避難人数	市町開設 の避難所	公営住宅、 親戚宅等	避難準備情報	避難勧告	避難勧告解除	現在の避難先	備考(解除できない理由等)	
	小計	0	0	0	0	0						
越前市	相木町						—	18日 13:58	19日 09:40			
							—	18日 14:36				
	新町						18日 16:33 勧告切替	19日 01:00	19日 05:20			
	岡本町											
	野上1丁目											
	野上2丁目											
	上太田・川東											
	沢町						—	18日 16:33 勧告切替	19日 01:00			19日 05:20
	小松1丁目						—					
	野上3丁目											
	上太田・川西											
	下太田町											
	新保町						18日 16:33 勧告切替	19日 01:00	19日 05:20			
	新保1丁目											
	新保2丁目											
	平出2丁目											
	平出3丁目											
	小松2丁目						—	18日 16:33 勧告切替	19日 01:00			19日 05:20
	家久町・川西											
	芝原2丁目											
	芝原3丁目											
	芝原4丁目											
	芝原5丁目							18日 16:33 勧告切替	19日 01:00			19日 05:20
	家久町・川東											
	北府4丁目											
	芝原1丁目											
向ヶ丘町						—	19日 01:10			25日 09:30		
北府3丁目						—		19日 05:20				
池泉町						—						
中津原町							—	21日 10:20	22日 14:15			
	小計	0	0	0	0	0						
永平寺町	松岡薬師	0	0	0	0	0	—	18日 15:00	25日 19:00			
	小計	0	0	0	0	0						

市町名	地区名	世帯数	対象人数	避難人数	市町開設の避難所		避難準備情報	避難勧告	避難勧告解除	現在の避難先	備考(解除できない理由等)
					市町開設の避難所	公営住宅、 親戚宅等					
越前町	市・右岸						19日 00:20				
	市・左岸										
	西田中										
	内郡										
	上川去										
	気比庄										
	乙坂										
	田中										
	栃川・宮の西										
	天王										
	宝泉寺										
	小計										
計		14	48	48	20	28	現在なし	現在福井市のみ			

《自主避難》……なし

# 1 道路の対応状況(通行制限)

## 県管理道路

平成18年7月26日 16時00分 現在

番号	路線名	地係	制限の事由	期間	制限の方法	現在の状況	迂回路の有無	備考(延長、復旧の予定等)
1	(一)上小池勝原線	大野市下打波～上小池	土砂崩れのため	7/16 6:00～7/26 15:00	解除	土砂崩れを撤去し、パトロールの結果、安全確認できたので、通行止解除	無	16.2km
2	(一)白山中居神社朝日線	大野市(旧和泉村)小谷堂～三面	落石の恐れ	7/16 7:30～	全面通行止	パトロールの結果、落石の恐れで通行止継続	無	3.1km
3	国道157号	大野市中島～岐阜県境	落石の恐れ	7/16 10:30～	全面通行止	パトロールの結果、落石の恐れで通行止継続	無	20.5km
4	(一)大谷秋生大野線	大野市箱ヶ瀬～中島	落石の恐れ	7/16 10:30～	全面通行止	パトロールの結果、落石の恐れで通行止継続	無	38.7km
5	国道476号	大野市上丁～福井市境(旧美山町)	路肩崩壊	7/16 12:00～	全面通行止	パトロールの結果、路肩崩壊のため継続	無	3.7km
6	国道364号(旧道)	坂井市丸岡町山竹田～石川県境	落石の恐れ	7/16 14:00～7/26 16:00	解除	パトロールの結果、落石の恐れがなくなったので、通行止め解除	有(国道364号バイパス)	3.5km
7	(一)谷北六呂師線	勝山市北谷町五所ヶ原	道路崩壊	7/19 5:50～	全面通行止	道路崩壊のため、通行止継続	有(R157)	7.5km
8	(一)奥越高原線	勝山市平泉寺町水口～池ヶ原	落石の恐れ	7/17 10:00～	全面通行止	落石のおそれのため、通行止継続	有(大野勝山線)	1.2km
9	(一)上唯野西屋勝山線	勝山市平泉寺町壁倉	落石の恐れ	7/17 10:00～	全面通行止	落石のおそれのため、通行止継続	有(大野勝山線)	0.5km
10	(主)松ヶ谷宝慶寺大野線	大野市宝慶寺～池田町境	落石の恐れ	7/17 11:00～	全面通行止	落石のおそれのため、通行止継続	無	2.5km
11	(主)越前宮崎線	越前町厨～熊谷	土砂崩れ(熊谷トンネル坑口)	7/17 12:30～	全面通行止	対応を検討中	有(R365・武生米ノ線他)	7.1km
12	国道158号	福井市市波～三万谷町	法面崩壊の恐れ	7/18 16:30～	全面通行止	法面崩壊のおそれのため、通行止継続	有(R158旧道)	0.5km
13	(一)泊小浜停車場線(エンゼルライン)	小浜市堅海(入口ゲート)～宇久(頂上)	落石の恐れ	7/18 16:00～	全面通行止	落石のおそれのため、通行止継続	無	7.1km
14	国道157号	勝山市北谷町北六呂師～石川県境	法面崩壊の恐れ	7/18 22:30～7/19 8:50	片側交互通行	パトロールの結果、法面崩壊の恐れで片側交互通行継続		7.5km
		勝山市北谷町東山～石川県境	路面崩壊の恐れ	7/19 15:00～7/20 17:30	片側交互通行	パトロールの結果、路肩崩壊の恐れのため、片側交互通行継続		0.2km(石川県側も片側交互通行可)
15	(主)越前宮崎線	越前町江波～小曾原	土砂崩壊のため	7/19 2:00～7/22 9:00	片側交互通行	パトロールの結果、土砂崩壊のおそれがあるため、片側交互通行継続		1.5km
16	(主)大野勝山線	勝山市平泉寺大矢谷	土砂流出のため	7/19 6:00～7/21 16:00	片側交互通行	パトロールの結果、土砂流出が継続中のため、片側交互通行継続		0.03km
17	(一)一乗谷朝倉氏遺跡東大味線	福井市東大味町	法面崩壊の恐れ	7/19 7:00～	全面通行止	パトロールの結果、法面崩壊の恐れのため、通行止継続	有(福井今立線他)	1.0km
18	(一)音海中津海線	高浜町田ノ浦	法面崩壊のため	7/19 10:30～7/21 22:00	片側交互通行	災害復旧に向け、調査中		3.1km
19	国道305号	南越前町赤萩	土砂崩れ	7/19 20:00～	全面通行止	迂回路設置の工法調査実施中	有(町道)	0.8km
20	国道305号	南越前町河内	土砂崩れ	7/19 20:00～	全面通行止	応急対策を実施中	無	0.2km
21	(一)糸生宮崎線	越前町下糸生～越前町荻原	土砂流出のため	7/24 17:00～	全面通行止	応急対策を検討中	有(福井大森河野線他)	2.4km
22	(主)越前宮崎線	越前町小曾原～江波	法面崩壊の恐れ	7/24 17:30～	全面通行止	応急対策を検討中	有(福井大森河野線他)	1.3km



## 2. 土砂災害の対応状況

(26日 16:00 現在)

	箇所名	被害状況	応急対応状況
1	永平寺町 松岡薬師1丁目	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日5:30頃、住宅裏下側の斜面崩壊発生(幅約20m、高さ約7.5m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日11:00 永平寺町、永平寺町消防本部がシート張り完了</li> <li>18日11:40 町が芝原用水に入った倒木2本の撤去完了</li> </ul>
2	あわら市吉崎	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日8:00頃、住宅裏の斜面崩壊発生(幅約5m、高さ約20m)</li> <li>既設の擁壁(急傾斜地崩壊防止施設)が土砂を捕捉、泥流化した一部が宅地に流入したが人家への被害なし</li> <li>18日23:00頃、斜面崩壊の前兆現象有り</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日19:30 崩壊斜面頂部に雨水浸入を防ぐ土のうと仮水路をあわら市と水防団で設置完了</li> <li>21日17:00 斜面大木の伐採搬出完了</li> <li>23日12:00 あわら市等が土砂の除去完了</li> </ul>
3	福井市笹谷町(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日8:30頃、住宅裏の斜面崩壊発生(幅約10m、高さ約4m)</li> <li>住宅外壁一部に凹み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日10:00 福井市等がシート張り完了</li> </ul>
4	福井市鮎川町	<ul style="list-style-type: none"> <li>17日12:00頃、日本海ニュータウン裏山中腹で斜面崩壊発生、濁水がニュータウン内市道に流出</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>福井市と消防署が現地で監視中</li> <li>20日 福井市が大型土のう177袋、排水パイプ設置完了</li> </ul>
5	福井市中野1丁目	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日0:10頃、住宅裏の斜面崩壊発生(幅約60m、高さ約30m)</li> <li>住宅2棟に被害あり</li> <li>死者2名</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日5:30~21:00 市道やその周辺にある崩土等の搬出作業</li> <li>21日19:00 応急対策完了(シート張、土のう250個設置、排水管据付)</li> </ul>
6	福井市 <small>おぞがみ</small> 恐神町	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日未明、住宅裏の斜面崩壊発生(幅約60m、高さ約30m)</li> <li>住宅半壊1棟、小屋倒壊1棟、小屋半壊1棟</li> <li>人的被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>福井市消防、地区消防団が斜面巡視</li> </ul>
7	大野市木落	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日7:00頃、住宅裏の斜面崩壊発生(幅約55m、高さ約20m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日18:00 大野市が大型土のう18袋設置完了</li> </ul>
8	永平寺町けやき台	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日6:50頃、けやき台多目的広場裏の斜面崩壊発生(幅約40m、高さ約20m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>永平寺町が斜面巡視中(けやき台多目的広場の立入禁止措置)</li> </ul>
9	南越前町今泉	<ul style="list-style-type: none"> <li>18日21:00頃、寺院裏の斜面崩壊発生(幅約30m、高さ約10m)</li> <li>人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日17:00 南越前町が斜面にシート張り等完了</li> <li>24日17:00 応急対策(水路ふた掛け、崩壊土砂撤去等)完了</li> </ul>
10	福井市 <small>みばら</small> 縫原町	<ul style="list-style-type: none"> <li>19日8:00頃、寺院裏斜面崩壊発生(幅約10m、高さ約20m)</li> <li>寺院壁まで土砂が到達</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>福井市が斜面巡視中</li> </ul>

	箇所名	被害状況	応急対応状況
11	福井市 <sup>とうぶ</sup> 燈豊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20日16:00 (通報) 住宅横の斜面崩壊発生 (幅約12m、高さ約4m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元等がシート張り等完了</li> </ul>
12	越前市中津原町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20日9:15 (通報) 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約5m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日17:05 越前市が立木伐採完了</li> </ul>
13	福井市笹谷町 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日15:30 (通報) 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約3m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井市等が土のう設置完了</li> </ul>
14	福井市三宅町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・22日9:22 (通報) 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約4.5m、高さ約3.5m) (幅約3.8m、高さ約4.3m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井市が斜面巡視中</li> </ul>
15	越前町梅浦	<ul style="list-style-type: none"> <li>・19日1:00 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約60m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・22日12:00 土木がシート張り完了</li> </ul>
16	鯖江市河和田町 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・19日2:30 (通報) 神社横の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約15m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日17:00 土木がシート張り完了</li> </ul>
17	鯖江市上河内町 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・19日2:00 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約5m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日17:00 土木がシート張り完了</li> </ul>
18	鯖江市上河内町 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日11:00 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約15m、高さ約7m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日17:00 土木がシート張り完了</li> </ul>
19	鯖江市河和田町 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・19日17:00 (通報) 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約15m、高さ約10m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・21日17:00 土木がシート張り完了</li> </ul>
20	越前町高佐	<ul style="list-style-type: none"> <li>・24日17:00 (通報) 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約10m、高さ約20m)</li> <li>・人家被害無し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土木が斜面巡視中</li> </ul>
21	福井市大宮町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・17日11:00頃、寺院裏の斜面崩壊発生 (幅約20m、高さ約5m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・19日 福井市がシート張り完了</li> </ul>
22	福井市本堂町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・18日17:40 (通報) 桜ヶ丘運動公園付近の斜面崩壊発生 (幅約7.5m、高さ約1.5m)</li> <li>・人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20日 福井市が土のう積み設置完了</li> </ul>

	箇所名	被害状況	応急対応状況
23	福井市西大味町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 19日1:00頃 住宅横の斜面崩壊発生 (幅約14m、高さ約10m)</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土木が斜面巡視中</li> </ul>
24	福井市大丹生町 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 20日14:00頃(通報) 住宅裏斜面で崩壊の恐れあり</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福井市、土木が斜面巡視中</li> </ul>
25	福井市大丹生町 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 20日17:45頃(通報) 住宅裏の斜面崩壊発生 (幅約10m、高さ約3m)</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 20日 土木がシート張り完了</li> </ul>
26	福井市山奥町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 21日13:20頃 おさごえ民家園遊歩道で崩壊発生 (幅約35m、高さ約1.7m)</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 21日 福井市がシート張り完了、土のう設置完了</li> </ul>
27	鯖江市寺中町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 24日16:00頃(通報) 寺院裏の斜面崩壊発生 (幅約10m、高さ約10m)</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 25日 土木がシート張り完了</li> </ul>
28	越前市片屋町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 19日8:00頃(通報) 人家裏の斜面崩壊発生 (幅約5m、高さ約5m)</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 越前市がシート張り完了</li> </ul>
29	越前市北山町 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 19日12:00頃(通報) 人家裏の斜面崩壊発生 (幅約10m、高さ約5m)</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 越前市がシート張り完了</li> </ul>
30	越前市北山町 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 19日12:00頃(通報) 人家裏の斜面崩壊発生 (幅約10m、高さ約8m)</li> <li>・ 人家被害なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 越前市がシート張り完了</li> </ul>

## 3、公共土木施設の被害状況(県管理施設)

県内の10土木事務所が、県で管理する公共土木施設(河川、砂防、道路)の被害状況を調査した結果。

## ○河川施設(護岸崩壊、河床洗堀等の被害)

河川	件数	河川名	うち応急工事対応箇所	備考
福井土木	44	荒川、上味見川、他14河川	荒川、他2河川	
三国土木	7	田島川、権世川、他2河川	権世川、他1河川	
大野土木	2	清滝川(大野市)		
勝山土木	5	暮見川、野津又川、他3河川		
鯖江土木	0			
武生土木	9	吉野瀬川、河野川、他3河川	河野川	
今立土木	4	鞍谷川、水間川、他2河川	鞍谷川	
朝日土木	13	越知川、天王川、他2河川		
敦賀土木	2	笹の川		
小浜土木	0			
計	86			

## ○砂防施設(護岸崩壊等の被害)、急傾斜施設(落石防護柵損傷、法面崩壊等の被害)

砂防(急傾斜含む)	件数	河川名・箇所名	うち応急工事対応箇所	備考
福井土木	19	仁位川、間戸川、他17箇所		
三国土木	2	大谷川、清滝川(あわら市)	清滝川(あわら市)	
大野土木	2	深井谷川、赤根川		
勝山土木	0			
鯖江土木	0			
武生土木	0			
今立土木	1	碑田川		
朝日土木	10	梨子ヶ平川、増谷川、他8箇所		
敦賀土木	0			
小浜土木	9	大津呂川、大沢寺川、他7箇所		
計	43			

## ○道路施設(路肩崩壊、法面崩壊等の被害)

道路	件数	路線名	うち応急工事対応箇所	備考
福井土木	5	国364号、(一)殿下福井線、他3路線		
三国土木	0			
大野土木	7	国157号、国476号、他3路線	(一)上小池勝原線	
勝山土木	3	(主)大野勝山線、(一)谷北六呂師線、他1路線	(主)大野勝山線	
鯖江土木	0			
武生土木	6	国305号、(主)福井大森河野線、他1路線	国305号、他1路線	
今立土木	2	(主)松ヶ谷宝慶寺大野線、(一)菅生武生線		
朝日土木	13	国305号、(主)福井四ヶ浦線、他4路線	国305号、他1路線	
敦賀土木	2	国476号、(一)竹波立石縄間線	国476号、他1路線	
小浜土木	0			
計	38			

## 農林水産部の状況

## 1 農地、農業用施設の被害状況

市町名	工種	被災数	被害地域
福井市(9)	農地	4	高須町、国見町、奥平町、吉山町
	農道	1	糸崎町
	ため池	4	冬野町、合谷町、南居町2
敦賀市(1)	農地	1	杳見
勝山市(7)	農地	1	壁倉
	ため池	2	壁倉、矢戸口
	農道	2	薬師神谷、北野津又
	水路	2	荒土町戸倉、遅羽町大袋
鯖江市(5)	農地	1	別所町
	ため池	3	下新庄、石生谷、吉江町
	その他	1	下河端(除塵機)
あわら市(20)	農地	6	清滝3、山十楽、山室、菅野
	農道	3	沢、山十楽、宮谷
	水路	11	山十楽、後山4、赤尾、北潟3、城、沢
越前市(8)	農地	3	下黒川町、中津原、土山
	水路	1	土山
	ため池	4	中野町、大虫本町、丸岡町、池泉町
坂井市(1)	農地	1	嵩
永平寺町(1)	水路	1	鳴鹿山鹿
池田町(2)	水路	2	月ヶ瀬、東角間
越前町(15)	農地	3	上戸、四ツ杉、梨子ヶ平
	農道	4	八田、四ツ杉、午房ヶ平、梅浦
	水路	7	梨子ヶ平、檉津2、四ツ杉、細野2、左右
	ため池	1	小倉
高浜町(1)	農道	1	下車持

- 《対応》 ・農地、農道、水路については、仮復旧を実施  
 ・ため池については、応急対策を実施するとともに水位を下げた

## 2 林道、治山施設等の被害状況

市町名	工種	被災数	被害地域
福井市(22)	林道	19	篠尾線、八ッ俣線、西郷幹線、正ヶ谷線、他15路線
	山腹崩壊	3	城有町、花野谷町、清水平町
敦賀市(1)	林道	1	拳野線
小浜市(4)	林道	4	下谷線、多田線、若狭幹線、大岩線
大野市(10)	林道	10	黒谷・河内線、久沢本線、上若生子・中島線、他7路線
勝山市(9)	林道	7	小原線、岩屋線、河合線、奥山線、他3路線
	山腹崩壊	2	小原、平泉寺町
鯖江市(3)	林道	3	尾花3号線、上河内尾花線、沢線
越前市(11)	林道	5	越前西部2号線、越前南部線、観音谷線、他2路線
	山腹崩壊	6	安戸町、米口町、土山町、横根町、相木、東檉尾町
あわら市(6)	林道	3	神戸谷線、市野々刈安線、関谷線
	山腹崩壊	3	細呂木2、浜坂

市町名	工種	被災数	被害地域
坂井市(4)	林道	3	劔ヶ岳線、河内～南谷線、中の谷線
	山腹崩壊	1	川上
永平寺町(5)	林道	5	愛宕山線、堰谷線、山～城山線、轟線、浅見本線
池田町(7)	林道	7	赤谷線、高野線、冠山線、板垣西角間線、他3路線
南越前町(18)	林道	14	宇津尾谷線、足谷線、深山線、今泉線、山王線、他9路線
	山腹崩壊	4	具谷、糠2、大良
越前町(11)	林道	4	入尾～細野線、厨～小曾原線、湯屋ヶ谷線、梅浦線
	山腹崩壊	7	小曾原、厨、八田2、血ヶ平、小倉、内郡
美浜町(1)	林道	1	栗柄～河内谷線
おおい町(1)	林道	1	小屋～石山線
若狭町(1)	林道	1	北前川線

《対応》 ・ 治山や林道については、安全確保のための応急処置や仮復旧を実施

### 3 農作物の冠水状況

全地域おおむね排水完了

《対応》 ・ 水稻の防除、大豆の培土・追肥等の指導徹底

### 4 農林関係の対応状況

平成18年7月15日

- ・ ため池防災情報提供システムにより市町担当職員へ気象情報発信

平成18年7月16日

- ・ 早朝より各出先事務所により工事現場および危険箇所等の安全確認を実施
- ・ 夜間待機 (農林水産部2名および各農林総合事務所、嶺南振興局各2名)

平成18年7月17日

- ・ 関係機関を通じて、農家に対し大雨に伴う農作物等の管理対策を指導

平成18年7月18日

- ・ 冠水等を受けた農家の農作物管理に対し、本庁に「農作物技術対策チーム」を設置するとともに、各農林総合事務所、嶺南振興局において現地対策チームおよび農作物等相談窓口を設置し農家への個別指導を実施

- ・ 大雨に対する体制強化

(管内パトロール強化、森林組合等へのパトロール要請、市町との連携体制の強化)

平成18年7月19日～26日

- ・ 工事現場および危険箇所等における管内パトロールを継続実施
- ・ 農作物の冠水等を受けた農家に対し、「農作物技術対策チーム」と「現地対策チーム」および農作物等相談窓口による排水対策等の情報提供や個別指導を継続実施

## 7 / 2 6 (水) の運行状況 (16:00現在)

J R 北 陸 本 線	平常どおり
J R 越 美 北 線	平常どおり
J R 小 浜 線	平常どおり
え ち ぜ ん 鉄 道	平常どおり
福 井 鉄 道 福 武 線	平常どおり
京 福 バ ス	平常どおり
福 鉄 バ ス	平常どおり
大 和 交 通	平常どおり
高 速 バ ス	平常どおり
小 松 空 港	平常どおり

# ライフライン

## 電気

平成18年7月26日16時00分現在

連絡機関	発生場所	発生時刻	発生時の被害状況	現在の状況	備考
北陸電力 福井支店	福井市中野 1、2丁目	7月19日 0:07	停電戸数約200戸 土砂崩れによる電柱の倒壊	21日16:50 復旧済	
関西電力 小浜支店	高浜町(内浦、 音海)区域	7月19日 9:43	停電戸数約700戸。 県道 音海中津海線の土砂崩 れによる電柱の倒壊	19日10:46 復旧済	

## 電話

### 福井市中野1丁目 災害現場関係

NTT西日本	福井市中野 1丁目	7月19日 0:07	不通戸数8戸 土砂崩れによる電柱の倒壊	22日11:20 復旧済	
--------	--------------	---------------	------------------------	--------------	--

## ガス

### 福井市中野1丁目 災害現場関係

グローリアガス	福井市中野 1、2、3丁目	7月19日 0:07	使用不能戸数980戸 土砂崩れによる保管庫の倒壊 ガス漏れが発生	使用不能戸数11戸	復旧見込み (土砂崩れ現場の復旧 後に対応) 仮設として個別戸への 供給方式は可能
---------	------------------	---------------	--	-----------	---



# 大雨に関する対応状況および被害状況（教育機関関係）

7月26日（水）16：00現在

## 1 公立幼稚園、小・中学校

- ① 登下校等 ・夏季休業中（あわら市幼稚園を除く）  
・あわら市幼稚園は平常どおり（8月1日から夏季休業予定）
- ② 施設被害 ・被害なし

## 2 県立学校（県立大学を除く）

- ① 登下校等 ・夏季休業中
- ② 施設被害 ・被害なし（清水養護学校敷地内陥没は24日中に復旧完了）

## 3 国立・私立学校（大学を除く）

### （1）幼稚園、小・中学校

- ① 登下校等 ・夏季休業中
- ② 施設被害 ・被害なし

### （2）高等学校

- ① 登下校等 ・夏季休業中
- ② 施設被害 ・被害なし

## 4 大学・高専

- ① 登下校等 ・大学は平常どおり  
・高専は夏季休業中
- ② 施設被害 ・被害なし